

江西帝玛实业有限公司

环境应急资源调查报告

编制时间：2024年11月

目 录

1 编制概要	2
1.1 调查背景	2
1.2 调查目的	2
1.3 调查主体	2
1.4 调查内容	2
1.5 调查分类	2
1.6 调查时间	3
2 建设单位简介	4
2.1 企业概况	4
2.2 行政组织机构概况	4
3 应急组织机构与职责	5
3.1 应急指挥中心	6
3.2 应急指挥中心办公室	7
3.3 现场应急指挥部	7
4 应急资源调查主要结论	10
4.1 现有应急物资及设施装备	10
4.2 其他资源	11
5 主要结论	13
6 附件	14
附件1 内部应急通讯录	14
附件2 外部应急通讯录	14

1 编制概要

1.1 调查背景

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保企业在发生生产安全事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，最大可能避免因事故对人员、设备、财产等造成的伤害和损失，进一步提高对各类生产安全事故的应急处理能力，确保应急资源满足企业需要，根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第88号令，2016年7月1日最新修订）第十条“编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查”、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等文件规定，结合企业实际，特编制本应急资源调查报告。

1.2 调查目的

查清企业环境应急资源现状，为建立企业环境应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，为加强企业突发环境事件管理能力服务。

1.3 调查主体

江西帝玛实业有限公司。

1.4 调查内容

调查内容包括企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

1.5 调查分类

根据企业应急资源的来源，分为企业应急资源调查和外协应急资源调查。

企业应急资源调查是指对内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对企业外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

1.6 调查时间

于2024年10月28日对企业的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况进行调查。

2 建设单位简介

2.1 企业概况

江西帝玛实业有限公司是一家专业从事汽配生产销售的公司，公司产品主要为汽车轮毂，产品在国内外汽车制造市场上有很强的竞争力。公司总投资165215.97万元人民币，其中环保投资110万元，占项目总投资的0.07%。

2015年1月中晟环保科技开发投资有限公司编制了《江西帝玛实业有限公司年产200万套汽车铝合金轮毂生产线建设项目环境影响报告书》，2015年2月6日抚州市环境保护局对该项目进行了批复（批复文件《关于江西帝玛实业有限公司年产200万套汽车铝合金轮毂生产线建设项目环境影响报告书的 批复》抚环审函[2015]9号）。

2019年12月7日至2019年12月8日江西帝玛实业有限公司委托江西华普环保技术有限公司对“江西帝玛实业有限公司年产200万套汽车铝合金轮毂生产线建设项目（一期50万套）”进行了“三同时”验收现场监测。公司已取得排污许可证，排污许可证编号为：91361026593792938M001U，在注重营运的同时，公司亦以环境保护为己任，不断改进工艺和完善管理以减小企业生产对环境的不良影响。

公司基本情况见下表2-1。

表2-1 公司基本情况一览表

注册地址	江西省抚州市宜黄县工业园区丰厚小区（项目用地中心坐标：东经116°16'31.8"， 北纬27°39'49.61"）		
公司地址	宜黄县工业园区丰厚小区	占地面积	193333平方米
所属行业	金属结构制造 C3311	成立时间	2012年5月
总投资	165215.97万元	员工人数	263
法人代表	于红星	企业负责人	吕岩良
经济类型	有限公司		
上班时间	年工作日300天，每天1班，每班8小时		

2.2 行政组织机构概况

江西帝玛实业有限公司现行职能部门包括：生产部、办公室、设备部、采购部、化验室、品质部、计划部、安全环保部、保安队。

3 应急组织机构与职责




图 3-1 应急组织机构图

3.1 应急指挥中心

序号	职 务	姓 名	联系电话	职务
1	总指挥	吕岩良	18897949488	总经理
2	副总指挥	余玉怀	13967975279	生产副总经理
3	副总指挥	高敏	17607040308	办公室
4	抢险抢修组组长	扬天日	15868992683	涂装车间主管
5	安全保卫组长	张风云	15180073135	仓库主管
7	警戒疏散组组长	洪海青	15958425269	机加车间主管
8	后勤保障组组长	彭希友	13870471218	办公室
9	善后处理组组长	阮振昕	13979488028	办公室
10	队员	涂明华	15180073135	品质部
11	队员	喻甫彪	15025522356	设备
12	队员	李斯霞	15870788727	计划

总指挥：吕岩良

副指挥：余玉怀、高敏

成员：扬天日、张风云、洪海青、彭希友、阮振昕、阮振昕等。

应急指挥部是江西帝玛实业有限公司应急管理的最高指挥机构，职责如下：

- 1、厂外级、厂区级生产安全事故时，1 小时内向地方政府应急办报告；
- 2、预警和预警解除、应急预案启动和终止指令；
- 3、生产安全事故应急预案，统一协调应急资源及社会救援力量；
- 4、现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；
- 5、过程中，负责向地方政府主管部门求援，配合相应应急工作；
- 6、签发向政府主管部门的报告；

7、新闻发言人，审定新闻发布材料。

3.2 应急指挥中心办公室

应急指挥中心办公室设在安全环保部，由生产部、办公室等共同组成。

应急指挥中心办公室是江西帝玛实业有限公司应急指挥中心的执行机构，职责如下：

- 1、了解生产安全事故的发展动态及处置情况，及时向应急指挥中心汇报；
- 2、各应急专业组之间的信息沟通渠道，与各应急专业组负责人沟通，汇总、传递相关信息；
- 3、召集应急会议，做好会议记录，并形成纪要；
- 4、生产营运指挥系统的运维监管，应急状态下迅速启动信息快速交换的通道，并保持畅通；
- 5、应急指挥中心指令，向地方政府主管部门（应急办、安监局、环保局等）报告和求援；
- 6、应急指挥中心交办的其他任务。

3.3 现场应急指挥部

3.3.1 现场应急指挥部

现场应急指挥部是江西帝玛实业有限公司应急指挥中心派出的临时机构。现场指挥由江西帝玛实业有限公司应急指挥中心指派。现场应急指挥部成立后，要根据现场应急处置工作需要，设立专家组、警戒保卫组等。

现场应急指挥部在应急指挥中心领导下开展应急工作，职责如下：

- 1、现场应急指挥工作，执行应急指挥中心指令；
- 2、现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案并组织实施；
- 3、整合、调配现场应急资源；
- 4、向应急指挥中心和地方政府汇报应急处置情况；
- 5、协调、指挥现场各应急专业组及基层生产单位应急救援工作；

6、整理应急处置过程的有关资料；

7、应急终止条件并向应急指挥中心请示应急终止。

3.3.2 事故救援组

事故救援组职责：

一、警戒疏散组

主要任务是负责现场警戒、交通管制、人员疏散和治安保卫等。

二、抢险抢修组

1、负责现场应急救援、控险、排险工作，及时配备正确使用应急救援设备、装备、防护用具；

2、全面负责现场应急救援技术、方法、措施的制定和实施；

3、负责组织应急救援力量，随时准备应急救援工作；

4、当出现异常情况时，及时向指挥报告，以防发生次生事故。

三、善后处理组

1、确定现场紧急施救对策、措施或方案和临时急救护理地点，并立即投入紧急救援工作。

2、快速判定受伤人员的伤势情况，并立即确定送治门诊部和护送人员，护送到送治门诊部后交接伤员的伤势状况和相关事宜。

五、安全环保组

主要任务是对厂区环境进行监测，便于掌握厂区内的环境状况，保证工作环境的安全，依托江西省吉安生态环境监测中心。

六、后勤保障组

1、负责事故应急抢险与救援过程中所需的各类用具、用品、机电设备、仪器、个体防护和救援用品的紧急供应与调配。

2、负责为应急救援人员提供饮食。

3、及时调拨抢险与救援所需的运输车辆、槽罐车、工程机械及其驾驶和操作人员参与或配合应急抢险和救援。

4、确定应急物资转运运输车辆及驾驶人员和运行路线。

5、运送参与应急抢险救援的各类物资，运送应急救援物资和急需转移的各类物质，及紧急撤离与疏散的人员。

6、组织、指挥和确定各类工程机械配合事故应急抢险与救援过程中急需挖掘、移动、装卸、吊运等相关作业。

4 应急资源调查主要结论

4.1 现有应急物资及设施装备

表 4-1 现有应急物资及设施装备情况表

名称	单位	数量	储存地点
过滤式防毒面具	个	4	仓库
安全绳	米	6	办公室
应急水泵	台	3	厂房
应急叉车	台	4	车间
消防栓	台	4	办公楼及车间
警戒绳	米	25	仓库
灭火器	个	78	车间
隔离防护服	套	5	车间及仓库
应急灯	盏	2	仓库
胶手套	双	2	配电房
围裙	件	2	车间
水鞋	双	4	消防柜
应急梯	个	2	厂房
自动干粉灭火器	套	2	车间
应急沙包	袋	4	车间
监控室	套	1	办公室

4.2 其他资源

4.2.1 人力资源

江西帝玛实业有限公司应急资源除了各种应急装备，还有一支人员队伍，面对各种突发事件，能及时响应、准确判断、正确处置、乃至舆情应对（安全环保监督处）。

4.2.2 应急通讯指挥

应急通讯指挥主要有2个方面的支持：一是“应急语音、短信自动通知平台”，具有领导干部应急联络群发功能，确保指挥部成员和其他相关人员在事件发生后第一时间得到信息。二是应急电话，除了日常的行政、调度电话。

表4-2 可依托的社会资源

序号	名称	支持方式/能力	联系方式
1	市政府应急办	消防、救援抢险	12369
2	宜黄区人民医院	伤员的救治	120
3	抚州市生态环境局	环境污染处理、事故调查	0794-8228033
4	抚州市宜黄生态环境局	环境污染处理、事故调查	0794-7825917
5	抚州市环境监测站	环境监测	0794-8268709
6	宜黄区公安局	警戒、疏散、刑事调查	110
7	抚州市安监局	现场治安、参与事故调查	0794-8287480
8	宜黄区安监局	现场治安、参与事故调查	0794-8469368
9	市政府应急办	消防、救援抢险	12369
10	宜黄区人民医院	伤员的救治	120

4.2.3 应急指挥中心

要求建设：应急指挥中心、电视监控系统、火灾报警、安全保卫中心。

4.2.4 人员防护

应急救援人员配备有符合救援要求的人员安全职业防护装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。

4.2.5 公司现可依托的区域应急物资调查表

表4-3 公司现可依托的区域应急物资调查表

名称	类别	主要用途	储备量	摆放或设置地点	负责人	
					姓名	联系电话
灭火器	应急储存	发生火灾时灭火	500个	办公楼、仓库、生产车间、工程车间等	余玉怀	13967975279
消防铲	应急储存	发生火灾时用于铲区沙子	50把			
消防服	应急储存	进行抢险灭火时穿戴	100套			

4.2.6 环境应急场所

表4-4 环境应急场所表

序号	名称	类型	性质	占地面积 (平方米)	容量或能力	所在位置	联系人	
							姓名	联系电话
1	应急处置场所	处理	固定	200	100人	车间	余玉怀	13967975279
2	应急物资存放场所	储存	固定	100	40平方米	消防间	余玉怀	13967975279
3	应急指挥场所	指挥	固定	200	100人	办公楼	余玉怀	13967975279

5 主要结论

江西帝玛实业有限公司环保应急资源充足，涵盖应急队伍、物资装备、通信与信息、技术、财力、人员防护等方面的保障，由相应的职能处室组织落实，听从江西帝玛实业有限公司应急指挥中心的统一调配指令。

常规的抢险救灾力量主要依靠企业自身，紧急情况下可以向地方政府求援，医疗急救力量与宜黄区人民医院合作。平时注重加强应急队伍的业务培训和应急演练，鼓励义务志愿者参与应急工作。

应急物资储备以自身为主，完善应急物资储备，做到江西帝玛实业有限公司应急物质资源共享、动态管理。在应急状态下，由江西帝玛实业有限公司应急指挥中心统一调配使用。各应急专业小组、各职能部门、各基层单位应根据应急预案处置需要和应急职责的要求，配备、储备适量的应急物资并建立台帐，加强管理和维护。

全方位、多角度进行通信与信息保障，建有现代化的应急指挥中心。

6 附件

附件1 内部应急通讯录

序号	职 务	姓 名	联系电话	职务
1	总指挥	吕岩良	18897949488	总经理
2	副总指挥	余玉怀	13967975279	生产副总经理
3	副总指挥	高敏	17607040308	办公室
4	抢险抢修组组长	扬天日	15868992683	涂装车间主管
5	安全保卫组长	张风云	15180073135	仓库主管
7	警戒疏散组组长	洪海青	15958425269	机加车间主管
8	后勤保障组组长	彭希友	13870471218	办公室
9	善后处理组组长	阮振昕	13979488028	办公室
10	队员	涂明华	15180073135	品质部
11	队员	喻甫彪	15025522356	设备
12	队员	李斯霞	15870788727	计划

附件2 外部应急通讯录

突发环境事件发生时，可请求支援的外部应急/救援力量如下：

序号	名称	支持方式/能力	联系方式
1	市政府应急办	消防、救援抢险	12369
2	宜黄区人民医院	伤员的救治	120
3	抚州市生态环境局	环境污染处理、事故调查	0794-8228033
4	抚州市宜黄生态环境局	环境污染处理、事故调查	0794-7825917
5	抚州市环境监测站	环境监测	0794-8268709
6	宜黄区公安局	警戒、疏散、刑事调查	110
7	抚州市安监局	现场治安、参与事故调查	0794-8287480
8	宜黄区安监局	现场治安、参与事故调查	0794-8469368
9	市政府应急办	消防、救援抢险	12369
10	宜黄区人民医院	伤员的救治	120